

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию участка	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>
2	Вход входы в здание	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. и эвакуации)	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальное решение с ТСП,</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>
8	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; если нуждается указать вид работ; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: 2021-2022гг .(По Программе «Доступная среда»)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В –(доступно полностью всем);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование Документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на информационном портале «Жить вместе».

(Дата)